TETTUCCIO PER PROTEZIONE TELECAMERA

Difficoltà: Bassa

Materiale utilizzato:
Spoiler Fiamma S (26€- sconto = 20€)
Gommino passa cavo (1€)
Sikaflex White (1 cartuccia 11€)
Nastro carta (1,5€)
Dreemer con disco per taglio e inserto per smeriglio (ne basta uno di sottomarca da 25€)
Trapano (lo abbiamo tutti… ma ne basta uno da hobbistica da 50€)
Punte da ferro (chi non le ha…. 1€)
Punta conica per fori (7-10€)
Lima da ferro e carta vetro fina (5€)
Petrolio bianco per sgrassatura e rimozione mastice (5€)

1) Preparare le linee di taglio utilizzando il nastro carta come guida
2) Eseguire i fori sui 4 angoli in modo da ottenere una curvatura precisa, utili anche ad evitare future crepe
3) Tagliare con la fresa lungo il nastro carta lasciando 1mm per la limatura finale
4) Limare accuratamente il bordo di taglio in modo da correggere la linea e ottenere un filo pulito senza sbavature
5) Eseguire un piccolo foro con punta da ferro
6) Allargare il foro fino alla misura stabilita
7) Tagliare (se necessario) ed inserire il gommino di tenuta (il foro va fatto con apposita pinza o strumento, se tagliato tenderà a rompersi)
8) Eseguire le misurazioni sulla parete e fissare qualche punto guida a matita
9) Tirare il nastro carta lasciando 1mm circa attorno al tettuccio
10) Cospargere il bordo di contatto con sufficiente (ma non esagerato) sigillante Sikaflex
11) Incollare seguendo le linee guida
12) Spalmare il sigillante in eccesso utilizzando un po' di acqua saponata a spruzzo
13) Rimuovere il nastro ed attendere l'asciugatura
14) Passare il cavo nel foro e installare il gommino di tenuta
15) Enjoy ☺

NB: Possono essere utilizzate anche le curve delle canaline per condizionatori (a me non piacciono)
Spoler fiamma S

Curva per canalina condizionatori

Preparazione linee di taglio

Fori negli angoli

Taglio lungo il nastro carta

Levigatura bordi con lima e carta vetrata



Foro per passaggio cavi (solo se necessario)

Gomma passacavo

Prova passaggio cavo

Per la foratura consiglio punte coniche da ferro; garantiscono un miglior taglio e maggiore gestibilità.

Posizionamento di prova

Creazione linee pre incollaggio



Incollaggio e finitura

Rimozione nastro e pulizia

Effetto finale